

Návod na manipuláciu s lepidlovou rohožou

1. Preprava a skladovanie


Lepivé rohože skladujte a prepravujte iba vo vodorovnej polohe v originálnych kartónoch na rovnom a tvrdom povrchu. Inak môže dôjsť k poškodeniu rohože. Neukladajte na kartóny s rohožami žiadny ďalší materiál.

2. Položenie lepidlovej rohože



Krok 1

Vyberte miesto pre položenie lepidlovej rohože – ideálne pri vchode. Povrch na ktorom bude rohož umiestnená musí byť rovný, čistý, suchý a odmastený.




Krok 2

Odlepte ochrannú fóliu zo spodnej časti lepidlovej rohože. Prilepte rohož na vyčistený rovný povrch postupne, aby medzi podlahou a rohožou neostal vzduch.



Krok 3

Číslo v rohu vrchnej časti rohože znamená počet zostávajúcich fólií. Odlepte ochrannú fóliu z vrchnej časti lepidlovej rohože. Lepivá rohož ľahko zachytí prach a iné nečistoty z obuvi alebo koliesok.



Krok 4

Jedna lepidlová rohož obsahuje 30 alebo 60 vrstiev lepidlových fólií. Tieto vrstvy odliepajte podľa potreby a intenzity ich zašpinenia. Po spotrebovaní všetkých fólií opäť vyčistite povrch podlahy a prilepte naň ďalšiu rohož.